

## 2210 : Accessoires pour Siberia®

### DESCRIPTION

Pâte thermo-conductrice : permet une meilleure conduction du froid et améliore la congélation du tube.

Adaptateurs : vendus par paire.



Désignation	Standard / Option	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube cuivre "	Ø ext. tube fer "	kg	REF
Pâte thermo-conductrice	Livré avec Siberia®	-	-	-	0,130	221069
2 x Adaptateur GR I	Option	10	3/4	1/8	0,385	221025
2 x Adaptateur GR II	Livré avec Siberia®	12	1/2	-	0,755	221026
2 x Adaptateur GR III	Livré avec Siberia®	14 / 15	-	1/4	0,345	221027
2 x Adaptateur GR IV	Livré avec Siberia®	16	5/8	-	0,340	221028
2 x Adaptateur GR V	Livré avec Siberia®	18	-	3/8	0,335	221029
2 x Adaptateur GR VI	Option	20	3/8	-	0,320	221030
2 x Adaptateur GR VII	Livré avec Siberia®	22	7/8	1/2	0,290	221031
2 x Adaptateur GR VIII	Option	-	1	-	0,280	221032
2 x Adaptateur GR A	Livré avec Siberia®	28	-	3/4	0,675	221033

2 x Adaptateur GR B	Option	-	1.1/8	-	0,695	<b>221034</b>
2 x Adaptateur GR C	Option	32	1.1/4	-	0,645	<b>221035</b>
2 x Adaptateur GR D	Livré avec Siberia®	35	1.3/8	1	0,575	<b>221036</b>
2 x Adaptateur GR F	Option	-	-	1.1/2	0,315	<b>221038</b>
2 x Adaptateur GR E	Livré avec Siberia®	42	-	1.1/4	0,430	<b>221037</b>
2 x Adaptateur GR G	Option	54	2.1/8	-	0,190	<b>221039</b>